


4



- ・天井全面に石膏ボード等の仕上げ材を張る。
- ・天井断熱の場合、断熱層や防湿層の欠損を防ぐためにシーリング(直付け)式の照明器具の使用が望ましい。埋込み式の照明器具を使用する場合は、機器の選定、施工方法について各メーカーに確認すること。
- ・天井点検口を設ける場合は、断熱材が付属した点検口を使用し、点検口の周囲と別張りの防湿シートを気密テープで張り合わせる。